3360-9722-9479-9674

시험성적서

1. 성 적 서 번 호 : CT20-033693K
2. 의 뢰 자
   ○ 업 체 명 : (주)위드지스
   ○ 주 소 : 인천광역시 서구 북항로 235 (원창동)
3. 시험기간 : 2020년 03월 12일 ~ 2020년 04월 07일
4. 시험성적서의 용도 : 품질관리용
5. 시 료 명 : WD 65
6. 시험방법
   (1) KS F 2637:2017
   (2) KS F 2638:2012
7. 시험결과

1) WD 65

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비 고	시험장소
동하중재하시험(침입저항)	-	(1)	이상없음	(16.2±0.1) ℃, (48.5±0.1) % R.H.	A
정하중재하시험(침입저항)	-	(2)	이상없음		

※ 시험장소
A : 대구광역시 달성군 유가읍 테크노순환로12길 36

확인	작성자 성 명	김효건	기술책임자 성 명	최용묵

비고 : 1. 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명에 한정된 결과로서 전체제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다.
2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.
3. 이 성적서의 일부만을 발췌하여 사용한 결과는 보증할 수 없습니다.
4. 이 성적서의 진위여부는 홈페이지(www.kcl.re.kr)에서 확인 가능합니다.

위 성적서는 국제시험기관인정협력체 (International Laboratory Accreditation Cooperation) 상호인정협정 (Mutual Recognition Arrangement)에 서명한 한국인정기구(KOLAS)로부터 공인받은 분야에 대한 시험결과입니다.

2020년 04월 07일

한국인정기구 인정 **한국건설생활환경시험연구원장**

결과문의 : 42994 대구광역시 달성군 유가읍 테크노순환로12길 36 ☎ (053)670-7309

성적서번호 : CT20-033693K

시험성적서


동하중재하시험(침입저항)


잠금장치 : WD 65 하드웨어	시험체 형태 : H-class (door)	시험방법 KS F 2637:2017

시험체 치수 (mm)	높이	너비	면 적(㎡)
	1 500	1 500	2.25

시험조건	충격원 종류	낙하높이 (mm)	충격방향	충격위치 및 횟수
	연질체 충격원	300	창호의 외벽면	아래 그림 참조

시험결과	1. 시험체의 파손 및 공간이 발생하지 않음 2. 시험체의 고정장치 및 부속품이 분리되지 않음





시험체 모서리면에
연질체 충격원으로 1회 충격



시험체 중앙면에
연질체 충격원으로 3회 충격

성적서번호 : CT20-033693K


시험성적서

정하중재하시험(침입저항)

잠금장치 : WD 65 하드웨어	시험체 형태 : H-class (door)	시험방법 KS F 2638:2012

시험체 치수 (mm)	높이	너비	면 적(㎡)
	1 500	1 500	2.25

시험조건	재하하중 (kN)	재하방향	재하위치
	F1 : 1	창호의 외벽면	아래 그림 참조
	F2 : 1.5		
	F3 : 1.5		



시험결과		
재하위치		변형량(mm)
F1	1	1
	2	1
F2	1	2
	2	2
	3	3
	4	3
F3	1	2


성적서번호 : CT20-033693K

시험성적서

시험체 사진




시험체 전면



시험체 후면





잠금장치

---- 이 하 여 백 ----